

ERRATA CORRIGE



Data 24/01/2012

Riferimento: catalogo tecnico VSF/2011/REV.0

Oggetto: valori di potenza P1 errati

Errore riscontrato:

al posto dei valori di potenza P1 in ingresso, sono riportati i valori di potenza P2 in uscita
per le versioni NRV-P063 e NRV-P075

alle velocità 2800-1400-900-500

Rif. pagine catalogo: 98-100-102-104

La nuova versione VSF/2011/REV.1 sostituisce completamente le precedenti.



Date 24/01/2012

Reference: technical catalogue VSF/2011/REV.0

Subject: incorrect power values P1

Error found:

instead of the P1 input power values, there are P2 output power values
relating to NRV-P063 and NRV-P075

output speeds 2800-1400-900-500

Ref. catalogue pages: 98-100-102-104

The new version VSF/2011/REV.1 completely replaces the previous one.